

白版について

インクジェット印刷の場合は本体色の影響が強出てしまうために、影響されたくない部分と白色で表現したい部分は、白版が必要です。

1

全面白版の場合

(全面が影響を受けにくくなります。)

デザイン部分のみ白版の場合

(白版を引いた部分以外は影響を受けます。)

白版なしの場合

(全面が影響を受けます。)

2

デザインデータ

仕上りイメージ

白版データ

(中を白にしたい場合)

(中をヌキにしたい場合)